Window 10. 드라이버

설치 가이드

Win 10. 드라이버 설치 가이드

AscenKorea

STEP 1.



① “제어판” 창을 활성화 합니다. → ② “장치관리자” 창을 클릭합니다.

Win 10. 드라이버 설치 가이드

AscenKorea

STEP 2.



①장치관리자 기타장치 GPS Receiver 에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. → ② “ 드라이버 소프트웨어 업데이트(P)” 를 클릭합니다.

Win 10. 드라이버 설치 가이드

AscenKorea

STEP 3.



①해당 창에서 “컴퓨터에서 드라이버 소프트웨어 찾아보기(R)”을 클릭합니다.

Win 10. 드라이버 설치 가이드

AscenKorea

STEP 4.



①드라이버 소프트웨어 업데이트 창에서 “찾아보기(R)”을 클릭합니다. → ② 압축이 풀려진 드라이버 파일을 “폴더 찾아보기”에서 선택합니다 → ③ OS에 맞는 드라이버를 선택한 후 “확인”버튼을 클릭합니다.

Win 10. 드라이버 설치 가이드

AscenKorea

STEP 5.



①업데이트선택 파일 경로를 확인 후 “다음(N)” 버튼을 클릭합니다.

Win 10. 드라이버 설치 가이드

AscenKorea

STEP 5.



① “다음(N)” 버튼을 누른 후 “드라이버 소프트웨어 설치 중” 진행 상태를 확인할 수 있습니다.

Win 10. 드라이버 설치 가이드

AscenKorea

STEP 6.



①업데이트 상태 완료 “ LOCOSYS Technology GPS Receiver”를 확인합니다. → ② “닫기(C)” 버튼을 클릭합니다.

Win 10. 드라이버 설치 가이드

AscenKorea

STEP 7.



①장치관리자에서 “포트(COM&LPT)” 항목에서 그림과 같이 포트 인식 완료 상태를 확인합니다. → ② 포트 인식이 되었다면 설치가 완료된 상태입니다.

㈜아센코리아

서울 금천구 가산디지털2로 53 한라시그마 벨리710호 (신)
서울 금천구 가산동 345-90 한라시그마 벨리 710호 (구)
아센코리아 대표 전화:1544-3818 팩스: 02-6499-2940

홈페이지 주 소: www.AscenKorea.com

쇼 핑 몰 주 소: www.freenavi.co.kr

판매&지원문의E-mail: sales@ascen.co.kr