


“ GPS 620 이 Windows10 에서 센서로 잡히는 경우..”

## < 드라이버 변경 설명서 >


1. GPS 620을 포트에 장착하시면 포트가 아닌 센서로 잡히는 경우가 있습니다.




- Ascenkorea 홈페이지([www.ascenkorea.com](http://www.ascenkorea.com)) 에서 다운로드를 눌러 GPS 620을 찾으신 후 USB드라이버(201605월 이후 버전)을 다운로드 받아주세요.




- 다운로드를 받으신 후 장치 관리자에서 센서에 있는 제품을 마우스 오른쪽 누른 후 "소프트웨어 드라이버 업데이트"를 눌러줍니다. 그 후 위 화면에서 "컴퓨터에서 드라이버 소프트웨어 검색"을 눌러줍니다.




4. 화면에서 “컴퓨터의 사용 가능한 드라이버 목록에서 직접 선택”을 눌러줍니다.



5. 위 화면에서 “Receiver” 라고 쓰여져 있는 모델을 누른 후 다음을 눌러줍니다.



6. 몇 초의 다운로드 진행 후에 드라이버 업데이트를 완료하시면 단기를 눌러줍니다.



7. 완료 하신 후 장치 관리자에서 포트를 확인해보시면 사진에서처럼 포트가 잡히신 걸 확인 할 수 있습니다.

